20236 | Heavy Metal – Aufbaukurs für Hobbyhandwerker

An zwei Schulungstagen lernen Sie das Know-How für optimale Hobby-Schweißergebnisse im MAG-, WIG oder E-Schweißverfahren kennen. Das Kursziel ist die Erweiterung der Grundlagen durch das Schweißen verschiedener Materialien und Stärken sowie das Kennenlernen und Trainieren verschiedener Schweißnähte. Sie erlangen Wissen, wie Sie Ihrem Werkstück mehr Stabilität und eine gute Optik geben.

Kursumfang:	15 Unterrichtseinheiten (UE) zu 45 Minuten
Kurszeitraum:	26.11.2027 - 27.11.2027
Kurstage:	Freitag 14:00 - 20:00 Uhr Samstag 08:00 - 15:00 Uhr
Kurspreis:	399,00 €
Kursort:	bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, Bildungszentrum Erzgebirge/ Schwarzenberg, Gartenstraße 9, 08340 Schwarzenberg
Zusätzlich:	Bitte beachten Sie: # Arbeitsschutzschuhe bzw. festes Schuhwerk aus Leder sind mitzubringen. # Schweißer-Helm, Handschuhe, Schweißer-Schürze werden zur Verfügung gestellt. # Teilnehmer, die bereits ein Schweißgerät besitzen, können dieses mitbringen. So erhalten Sie Hinweise, wie Sie Ihr Gerät optimal nutzen können.

Das erwartet Sie:

- fachkompetente Schweißdozenten
- Übungsschweißgeräte
- eigener Übungsplatz
- Schulungsmappe
- MIttagspause mit Brotzeit
- Heiß- und Kaltgetränke

Bitte teilen Sie uns die Nummer des Schweißverfahrens mit, an dem Interesse besteht:

1. MAG-Stahl

2. MIG-Aluminium

- Schweißen von Kehlnähten, Stumpfnähten und Profilen mit einer Wandstärke von 2-10 mm in verschiedenen Schweißpositionen
- Herstellen einer einfachen Schweißbaugruppe nach Zeichnung

3. WIG-Stahl

4. WIG-CrNi

5. WIG-Aluminium

- Schweißen von Kehlnähten, I-Nähten, Rohren und Profilen mit einer Wandstärke von 1-3mm in verschiedenen Schweißpositionen
- Herstellen einer einfachen Schweißbaugruppe nach Zeichnung

6. E-Stahl

- Schweißen von Kehlnähten, Stumpfnähten und Profilen mit einer Wandstärke von 2-10 mm in verschiedenen Schweißpositionen
- Herstellen einer einfachen Schweißbaugruppe nach Zeichnung

Zielgruppe

Hobbyhandwerker

Bitte beachten Sie:

- Arbeitsschutzschuhe bzw. festes Schuhwerk aus Leder sind mitzubringen.
- Schweißer-Helm, Handschuhe, Schweißer-Schürze werden zur Verfügung gestellt.